



工具名	メーカー	状態	工具径	工具R	刃長	刃数	タイプ	被削材	送り	回転
<input type="checkbox"/> ETR4010-7.5-02-TH	MOLDINO		1	0.2	1	4	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> ETR4010-12.5-02-TH	MOLDINO		1	0.2	1	4	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> CEPS4010-TH	MOLDINO		1	0	2	4	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> ETR4010-5-02-TH	MOLDINO		1	0.2	1	4	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> EPBT2010	MOLDINO		1	0.5	1.5	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> ETR4010-30-02-TH	MOLDINO		1	0.2	1	4	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> ETR4010-17.5-02-TH	MOLDINO		1	0.2	1	4	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> CEPR4010-TH	MOLDINO		1	0	3.5	4	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> ETR4010-10-02-TH	MOLDINO		1	0.2	1	4	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> ETR4010-20-02-TH	MOLDINO		1	0.2	1	4	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> ETR4010-15-02-TH	MOLDINO		1	0.2	1	4	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> ETR4010-22.5-02-TH	MOLDINO		1	0.2	1	4	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> ETR4010-25-02-TH	MOLDINO		1	0.2	1	4	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> ETR4010-27.5-02-TH	MOLDINO		1	0.2	1	4	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> ETR40125-15-02-TH	MOLDINO		1.25	0.2	1.25	4	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> ETR40125-25-02-TH	MOLDINO		1.25	0.2	1.25	4	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> ETR40125-5-02-TH	MOLDINO		1.25	0.2	1.25	4	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> ETR40125-10-02-TH	MOLDINO		1.25	0.2	1.25	4	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> ETR40125-20-02-TH	MOLDINO		1.25	0.2	1.25	4	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> ETR40125-30-02-TH	MOLDINO		1.25	0.2	1.25	4	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> CEPR4015-TH	MOLDINO		1.5	0	5	4	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> ETR4015-15-03-TH	MOLDINO		1.5	0.3	1.5	4	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> ETR4015-10-03-TH	MOLDINO		1.5	0.3	1.5	4	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> ETR4015-30-03-TH	MOLDINO		1.5	0.3	1.5	4	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> ETR4015-20-03-TH	MOLDINO		1.5	0.3	1.5	4	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> ETR4015-25-03-TH	MOLDINO		1.5	0.3	1.5	4	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> ETR4015-5-03-TH	MOLDINO		1.5	0.3	1.5	4	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> ETR40175-10-03-TH	MOLDINO		1.75	0.3	1.75	4	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> ETR40175-30-03-TH	MOLDINO		1.75	0.3	1.75	4	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> ETR40175-40-03-TH	MOLDINO		1.75	0.3	1.75	4	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> ETR40175-20-03-TH	MOLDINO		1.75	0.3	1.75	4	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> ETR4020-15-05-TH	MOLDINO		2	0.5	2	4	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> ETR4020-30-05-TH	MOLDINO		2	0.5	2	4	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> CEPR4020-TH	MOLDINO		2	0	7	4	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> EMB3020-TH	MOLDINO		2	1	3	3	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> CEPS4020-TH	MOLDINO		2	0	4	4	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> ETM4020-05-TH	MOLDINO		2	0.5	4	4	ラジアス	設定なし	0	0

選択工具



出力する

キャンセル