




工具名	メーカー	状態	工具径	工具R	刃長	刃数	タイプ	被削材	送り	回転
<input type="checkbox"/> MS2LSD0020	三菱マテリアル		0.2	0	0.8	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MP2SSBR0010	三菱マテリアル		0.2	0.1	0.2	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MP2SBR0010	三菱マテリアル		0.2	0.1	0.3	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MS2LSD0030	三菱マテリアル		0.3	0	1.2	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MP2SBR0015	三菱マテリアル		0.3	0.15	0.5	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> VC2MSD0030	三菱マテリアル		0.3	0	0.6	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MP2SBR0020	三菱マテリアル		0.4	0.2	0.6	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MP2SSBR0020	三菱マテリアル		0.4	0.2	0.4	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MS2LSD0040	三菱マテリアル		0.4	0	1.6	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MP2SBR0025	三菱マテリアル		0.5	0.25	0.8	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> VC2MSD0050	三菱マテリアル		0.5	0	1	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MS2LSD0050	三菱マテリアル		0.5	0	2	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MP2SSBR0030	三菱マテリアル		0.6	0.3	0.6	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MS2LSD0060	三菱マテリアル		0.6	0	2.4	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MP2SBR0030	三菱マテリアル		0.6	0.3	0.9	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MS2LSD0070	三菱マテリアル		0.7	0	2.8	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MP2SBR0040	三菱マテリアル		0.8	0.4	1.2	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MP2SSBR0040	三菱マテリアル		0.8	0.4	0.8	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MS2LSD0080	三菱マテリアル		0.8	0	3.2	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MS2LSD0090	三菱マテリアル		0.9	0	3.6	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MS2MDD0100	三菱マテリアル		1	0	2.5	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MP2MBR0050	三菱マテリアル		1	0.5	2.5	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MP2SBR0050	三菱マテリアル		1	0.5	1.5	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MP2SSBR0050	三菱マテリアル		1	0.5	1	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MSMHZDD0100	三菱マテリアル		1	0	2	3	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MS2LSD0100	三菱マテリアル		1	0	4	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> VC2MSD0100	三菱マテリアル		1	0	2	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MP2SSBR0075	三菱マテリアル		1.5	0.75	1.5	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MSMHZDD0150	三菱マテリアル		1.5	0	3	3	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MS2LSD0150	三菱マテリアル		1.5	0	6	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> VC2MSD0150	三菱マテリアル		1.5	0	4	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MP2MBR0075	三菱マテリアル		1.5	0.75	4	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MS2MDD0150	三菱マテリアル		1.5	0	3.8	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MP2SBR0075	三菱マテリアル		1.5	0.75	2.3	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MP2SBR0100	三菱マテリアル		2	1	3	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MSMHZDD0200	三菱マテリアル		2	0	4	3	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> MS2LSD0200	三菱マテリアル		2	0	8	2	スクエア	設定なし	0	0

選択工具



出力する

キャンセル