



工具名	メーカー	状態	工具径	工具R	刃長	刃数	タイプ	被削材	送り	回転
<input type="checkbox"/> XAL-LS-HEM4S10	ミスグループ	新登録	10	0	15	4	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> XAL-HEM3B10	ミスグループ	新更新	10	0	15	3	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> TSC-LS-HEM4S10-8	ミスグループ	新登録	10	0	15	4	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> TSC-CR-HEM3B10-R1	ミスグループ	新登録	10	1	15	3	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> XAL-HEM3R10	ミスグループ	新更新	10	0	34	3	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> TSC-HEM4R10	ミスグループ	新登録	10	0	34	4	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> TSC-HPEM4R10	ミスグループ	新登録	10	0	34	4	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> XAL-PEM4S10	ミスグループ	新更新	10	0	20	4	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> TSC-PEM4L10	ミスグループ	新更新	10	0	40	4	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> XCP-CR-EM4SR10-R0.3	ミスグループ	新登録	10	0.3	25	4	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> XAL-CR-HEM4R10-R0.5	ミスグループ	新登録	10	0.5	34	4	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> XAL-EM4B10	ミスグループ	新更新	10	0	15	4	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> XAL-PSXR10	ミスグループ	新登録	10	0	25	6	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> XAL-ZEM3S10	ミスグループ	新更新	10	0	22	3	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> TSC-CR-HEM3S10-R0.5	ミスグループ	新登録	10	0.5	22	3	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> XAL-CR-HEM4S10-R2	ミスグループ	新登録	10	2	22	4	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> TSC-CR-HEM3R10-R0.3	ミスグループ	新登録	10	0.3	34	3	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> TSC-CR-HEM3R10-R1	ミスグループ	新登録	10	1	34	3	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> XAL-PEM2B10	ミスグループ	新更新	10	0	15	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> XAL-HPEM4R10	ミスグループ	新登録	10	0	40	4	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> TSC-HPEM3R10	ミスグループ	新登録	10	0	34	3	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> XAL-CR-EM2S10-R0.5	ミスグループ	新更新	10	0.5	25	2	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> XAL-PEM2L10	ミスグループ	新更新	10	0	40	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> TSC-CR-HEM3S10-R1.5	ミスグループ	新登録	10	1.5	22	3	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> XAL-CR-HEM4S10-R1.5	ミスグループ	新登録	10	1.5	22	4	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> TSC-HEM3R10	ミスグループ	新登録	10	0	34	3	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> XAL-CR-HEM4R10-R1.5	ミスグループ	新登録	10	1.5	34	4	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> TSC-EM2RL10	ミスグループ	新更新	10	0	35	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> XAL-HEM3L10	ミスグループ	新更新	10	0	45	3	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> TSC-CR-EM4S10-R0.5	ミスグループ	新更新	10	0.5	20	4	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> XAL-CR-HEM4S10-R0.3	ミスグループ	新登録	10	0.3	22	4	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> TSC-CR-HEM4S10-R1	ミスグループ	新登録	10	1	22	4	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> TSC-SH-PEM4B10	ミスグループ	新更新	10	0	10	4	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> XAL-HEM3SR10	ミスグループ	新更新	10	0	28	3	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> XAL-CR-EM2S10-R0.3	ミスグループ	新更新	10	0.3	25	2	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> XCP-CR-EM2B10-R0.2	ミスグループ	新登録	10	0.2	12	2	ラジアス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> TSC-EM2SR10	ミスグループ	新更新	10	0	25	2	スクエア	設定なし	0	0

Web検索